

令和3年度 飛騨ほおのき平スキー場 安全報告書

第1 ペアリフト

第3 クワッドリフト

第5 ペアリフト

第7 ペアパラレルA線リフト

【1】スキー場利用者の皆様へ

当スキー場は、経営理念に、安全・安心輸送を掲げております。

その為に必要な、法令の遵守はもとより、通達事項についても積極的に対応、取組を行っております。

本報告書は、上記に基づき実施した実態について、公表するものです。

久手観光開発（株）安全統括管理者 宮前 勝

飛岳観光（株） 安全統括管理者 山越 辰雄

乗鞍国際観光（株）安全統括管理者 西堀 博人

【2】基本方針と安全目標

〔1〕基本方針

当スキー場の索道事業は、「安全基本方針」を次のように掲げ、業務に係る全ての役職員に徹底しております。

- (1) 一致協力して、輸送の安全の確保に努めること。
- (2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規定(本規定を含む。以下「法令等という。」)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正・忠実に職務を遂行すること。
- (3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
- (4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる、取扱をすること。
- (5) 事故・災害等発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をすること。
- (6) 情報は漏れなく、迅速・正確に伝え透明性を確保すること。
- (7) 常に問題意識を持ち、必要不可欠な変革に取り組むよう努めること。

〔2〕安全目標

当スキー場索道事業者の経営理念は、全てに優先して安全・安心・無事故です。したがって、事故及びインシデントを発生させないことが、不可欠です。

今後も、日々の点検で事故の芽を未然に防ぐよう取組んでいきます。

〔3〕事故等の発生状況とその再発防止措置

- (1) 索道運転事故及びインシデントの発生はありませんでした。
- (2) 索道の停止実績は、強風による一時停止はありましたが、事故での停止はありませんでした。
- (3) 災害（地震・暴風雨・豪雪など）は、令和2年度はありませんでした。
- (4) 行政指導等はありませんでした。

〔4〕輸送の安全確保のための取組

(1) 人材教育・訓練

お客様を安全に輸送するために、シーズン営業開始前に、運転取扱細則及び安全管理規定などで、係員に教育を行っています。又、緊

急時の救助訓練についても、リフト毎に実施しています。



【シーズン前の従業員教育】



【予備原動機取扱訓練】



(2) 安全のための投資

第1リフト

別紙②

第3・5リフト

別紙③

第7リフト

別紙④

〔4〕安全管理体制

スキー場全体としての、安全体制を次に掲げる（別紙①）様に構築し、各責任者の責任を明確にしております。

安全統括管理者：索道事業の輸送安全の確保に関する業務を、統括する。

索道技術管理者：安全統括管理者のもと、索道の運行管理・保守管理・技術上の対応等各事項に関する業務を統括する。

索道技術管理員：索道技術管理者のもと、索道技術管理者の業務を補佐する。


〔5〕当、安全報告書にご意見等御座いましたら、お聞かせください。

飛騨ほおのき平スキー場

Tel0577-79-2244 fax0577-79-2800

索道機構図

飛騨ほおのき平スキー場 索道機構図



第1リフトへの安全の為の投資

握索機オーバーホール（45機）

索輪交換 2, 3, 4号柱実線側（16輪）

折返滑車、原動緊張滑車ゴムライナー交換

折返設備塗装

保安装置作動油点検、交換

第3・5リフトへの安全の為の投資

第3リフト

【索輪交換】

- 1-2号支柱 空線 1輪
- 7号支柱 実線 1輪
- 8号支柱 実線空線 13輪
- 9号支柱 実線 6輪
- 10号支柱 実線 4輪

【2輪ビーム ピン・ブッシュ交換】

- 1-2号柱 空線 3カ所
- 7号柱 空線 4カ所

【潤滑油交換】

- 予備原動装置 (15W40)

【塗装】

- 原動装置

【握索部・ハンガー更新】

- AS35D2 搬器No.17~36 計 20台

【Vベルト交換】

- 山麓出発側 60本 (SB67)

【避雷装置交換】

- 信号保安回路 アレスター

第5リフト

【索輪交換】

- 2号支柱 空線 2輪
- 3号支柱 空線 4輪
- 4号支柱 空線 2輪
- 7号支柱 空線 2輪

原動緊張装置単索輪 実線空線 2 輪

折返装置 実線空線 2 輪

【ゴムライナー交換】

原動緊張装置 滑車ゴム

【塗装】

全支柱

原動緊張装置 折返装置

山麓山頂駅舎

第7リフトへの安全の為の投資

索輪交換 10本

原動装置実線側ガイドローラー交換

原動滑車制動機作動油 HV22 交換

握索機交換 30台更新